

OK INDUSTRIAL srl

EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA CARPINTERIAS DE ALUMINIO , DVH Y PVC



MANUAL DE USUARIO

SOLEAL FY65

MATRIZ N°4




Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108624322




SOLEAL(4) RV 012020

MECANIZADOS DE LA MATRIZ - FRENTE




13 - MANIJA FY1204

NOTA : ANTES DE REALIZAR ESTE MECANIZADO SE DEBERA REALIZAR EL CALADO EN EL CONJ14




13 - MANIJA FY1204

NOTA : ANTES DE REALIZAR ESTE MECANIZADO SE DEBERA REALIZAR EL CALADO EN EL CONJ14




13 - MANIJA FY1204

PIEZAS CODIFICADAS



14 - CALADO MANIJA FY1204

NOTA : PRIMERO MECANIZAR EN ESTE CONJUNTO Y LUEGO IR AL CONJ13.
PARA MECANIZAR ESTE PERFIL COLOCAR APOYO SOL094
IMPORTANTE REGULAR ALTURA PUNZON.
MUY IMPORTANTE ANTES DE PUNZONAR, LUBRICAR SIEMPRE EL PUNZON CON SAE40
PARA AYUDAR A QUE EL CORTE SEA MAS LIVIANO .
COMO EL MECANIZADO A REALIZAR ES SOBRE UN PERFIL TUBULAR Y DICHO CONJUNTO
CARECE DE MATRIZ , PUEDE OCURRIR QUE CUANDO SE PUNZONE POR DEFORMACION
DEL PERFIL EL RECORTE QUEDE AGARRADA AL PERFIL POR UNA PUNTA , EN ESTE CASO
CON ELEMENTO PLANO QUE PUEDE SER UN DESTORNILLADOR DE ALETA PLANA SE LE
DA UN PEQUEÑO GOLPE PARA QUE EL RECORTE SE SEPRE.







SOLEAL FY65
MATRIZ N°4

14 - CALADO MANIJA FY1204


NOTA :
PARA HACER EL CALADO EN LA POSICION CORRECTA ,
MARCAR EL CENTRO DEL CALADO Y RESTAR 79,1 mm :
HACER UNA MARCA A ESA DISTANCIA Y AL COLOCAR EL PERFIL
ALINEAR LA MARCA CON EL BORDE DEL CONJUNTO



14 - CALADO MANIJA FY1204



14 - CALADO MANIJA FY1204






SOLEAL FY65
MATRIZ N°4


15- CALADO FY1206

NOTA : PRIMERO MECANIZAR EN ESTE CONJUNTO Y LUEGO IR AL CONJ16.
IMPORTANTE REGULAR ALTURA PUNZON.
MUY IMPORTANTE ANTES DE PUNZONAR, LUBRICAR SIEMPRE EL PUNZON CON SAE40
PARA AYUDAR A QUE EL CORTE SEA MAS LIVIANO .
COMO EL MECANIZADO A REALIZAR ES SOBRE UN PERFIL TUBULAR Y DICHO CONJUNTO
CARECE DE MATRIZ , PUEDE OCURRIR QUE CUANDO SE PUNZONE POR DEFORMACION
DEL PERFIL EL RECORTE QUEDE AGARRADA AL PERFIL POR UNA PUNTA , EN ESTE CASO
CON ELEMENTO PLANO QUE PUEDE SER UN DESTORNILLADOR DE ALETA PLANA SE LE
DA UN PEQUEÑO GOLPE PARA QUE EL RECORTE SE SEPRE.




15-CALADO FY1206 A

NOTA :
PARA HACER EL CALADO EN LA POSICION CORRECTA ,
MARCAR EL CENTRO DEL CALADO Y RESTAR 79,1 mm .
HACER UNA MARCA A ESA DISTANCIA Y AL COLOCAR EL PERFIL
ALINEAR LA MARCA CON EL BORDE DEL CONJUNTO




15- CALADO FY1206

PIEZAS CODIFICADAS




15- CALADO PY1206 A

PIEZAS CODIFICADAS




16 - MANIJA FY1206

NOTA : ANTES DE REALIZAR ESTE MECANIZADO SE DEBERA REALIZAR EL CALADO EN EL CONJ15




16 - MANIJA FY1206

NOTA : ANTES DE REALIZAR ESTE MECANIZADO SE DEBERA REALIZAR EL CALADO EN EL CONJ15



16 - MANIJA PY1206

PIEZAS CODIFICADAS





SOLEAL FY65
MATRIZ N°4

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO DE LAS MATRICES MANUALES Y/O NEUMÁTICAS

A continuación encontrará una serie de recomendaciones que realizamos para el uso y mantenimiento de las punzonadoras. Cuanto mejor las siga, más años de vida útil tendrá su equipo. El mantenimiento constante es la clave para lograr que su máquina se encuentre siempre en condiciones óptimas de trabajo.

- El lugar de trabajo donde se utilice la matriz debe estar perfectamente iluminado y con el espacio suficiente para el manejo de los perfiles a mecanizar.
- En el caso de máquinas neumáticas, la colocación y sujeción de la matriz en la prensa neumática –ó también manual- debe hacerse de forma rígida y segura, tanto en la parte superior como en la inferior.
- Introducir el perfil durante el mecanizado manteniendo las manos alejadas de la zona de trabajo de la matriz, de todo el manejo de topes u otras partes móviles de la matriz, etc. utilizando sus elementos de protección personal.
- No golpee nunca la matriz.
- No mecanice más de un perfil por vez.
- No mecanice otro material que no sea aluminio.
- Limpiar de virutas y de otros restos el interior de la matriz, utilizando un soplete o pincel
- Al realizar la limpieza usar sin excepción protectores oculares.
- Lubricar columnas, punzones y otros elementos móviles de la matriz con un spray lubricante o similar (tipo SAE 40) constantemente y que los conjuntos siempre estén mojados con aceite. Esto ayuda a una larga vida útil de cada pieza componente.
- **NUNCA PALANQUEAR UN PERFIL PARA SACARLO DE LA MATRIZ.** Si el perfil queda enganchado en la matriz es porque falta filo en el cortante (punzon) y también en la matriz (hembra). En ese caso se deberá proceder a realizar mantenimiento preventivo. Para sacar el perfil siempre haga movimientos lineales paralelos a la matriz (hacia delante y hacia atrás) para no sacarla de su centro.
- Comprobar periódicamente el filo de los elementos cortantes. Si los punzones dejan rebaba es síntoma de que hace falta afilado en cortantes.
- Todo mantenimiento y regulaciones, en caso de máquinas neumáticas, deben hacerse con el equipo desconectado de la línea de aire.
- Cuando no se trabaje por tiempo prolongado, guardar la matriz en un lugar seco y lejos de atmósferas agresivas; evitar el deterioro con algún producto lubricante antioxidante.
- En el caso de prensas neumáticas recuerde controlar periódicamente el equipo FRL ubicado en el costado de la máquina verificando que no esté llena la trampa de agua ni que falte aceite en el recipiente de lubricación interna de la máquina. Verifique que el equipo no tenga pérdidas de aire y recuerde que cuando llena el recipiente de aceite debe purgar el sistema utilizando el botón azul (presionarlo 15 segundos).
- Limpie la matriz periódicamente con algún tipo de producto como el kerosene que no dañe las piezas componente y recuerde luego volver a aceitar la matriz con aceite tipo SAE 40. La lubricación debe ser cuantiosa y constante durante el mecanizado de perfiles.
- En caso de tener algún problema con la matriz deberá ponerse en contacto con la empresa o con el distribuidor autorizado antes de realizar cualquier reparación ó desarme total/parcial para recibir asesoramiento de cómo realizarlo.

CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES: (011) 4738-2500 (desde el exterior 0054-11-47382500)

Dto. Técnico
OK INDUSTRIAL SRL



SOLEAL FY65
MATRIZ N°4

CAMBIO DE PUNZONES/MATRICES. Recomendaciones de Colocación

A continuación detallamos pasos básicos a tener en cuenta en la colocación de repuestos de matricería

- 1) Hay punzones y matrices que están tirados por tornillos desde abajo. Para retirarlos se deberá separar la matriz principal (la que contiene todos los conjuntos y están unidos por las columnas) del cuerpo de accionamiento. Una vez hecho esto se procede a sacar los tornillos que sujetan la pieza cuidando de no golpear ni correr los demás conjuntos existentes a los costados.
- 2) Una vez retirada la pieza defectuosa, limpiar perfectamente la superficie donde apoyarán las piezas nuevas a fin de evitar desviaciones o inclinaciones inadecuadas. Una vez que está limpia la superficie de apoyo, colocar la pieza nueva y arrimar los tornillos.
- 3) Antes de dar el ajuste final a la pieza, se debe probar que esté alineada y no choque contra la matriz ó los punzones. Una vez que está seguro y probó el accionamiento en seco (sin mecanizar perfil) y las piezas nuevas no chocan y están alineadas correctamente, puede proceder a dar el ajuste final. La forma de hacerlo es colocar el punzón (cortante) en la matriz (hembra) y luego ajustar los tornillos. La alineación es fundamental y necesaria para que la pieza funcione bien. Si tiene alguna duda en la colocación o la alineación, PONGASE EN CONTACTO CON OK INDUSTRIAL antes de poner en funcionamiento de la máquina.
- 4) Otro tema muy importante es lubricación continua de las piezas-componente de las máquinas. A mejor lubricación y mantenimiento, mayor vida útil tendrá. Es recomendable lubricar constantemente los punzones y matrices y esto se puede hacer simplemente con un pincel y aceite común tipo SAE 40.
- 5) Se recomienda realizar afilado periódico a las matrices y punzones más utilizados. Esto es a fin de evitar roturas por falta de filo. Ud. notará que hace falta afilar cuando los punzones dejan rebaba en el perfil y también cuando los filos de matrices y punzones están redondeados.

Siempre le recordamos que ante cualquier duda ó inquietud no deje de comunicarse con nosotros para que lo podamos asesorar. Nuestra línea rotativa es 0054-11-4738-2500 y nos complace recibir sus consultas.

CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES: (011) 4738-2500 (desde el exterior 0054-11-47382500)

Dto. Técnico
OK INDUSTRIAL SRL



Casa Central **Atención Personalizada y Show Room**

Calle 148 (ex. Moreno) N° 1900 esquina Italia
CP: 1653 Villa Ballester
Buenos Aires, Argentina

Tel: 0054 9 11 4738-2500

info@okindustrial.com.ar
www.okindustrial.com.ar



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 910862432